



FIȚI RESPONSABIL!

În caz de urgență, sună după ajutor!

De la orice telefon poți
apela numărul unic **112!**



ISU „VLASCA” GIURGIU



- Str. Dorobanți, nr. 19
- Telefon: 0246.215.150
- Fax: 0246.219.149
- www.isugiurgiu.ro
- inspectorat@isugiurgiu.ro

**Verificarea, repararea, izolarea termică și
curățarea periodică a cosurilor de evacuare a
fumului
SUNT OBLIGATORII!**

REȚINEȚI



Înlăturați pericolul de incendiu ce poate apărea pe timpul exploatării coșurilor de fum, adoptând următoarele măsuri:

- verificați vizual coșurile de evacuare a fumului, pentru a depista eventuale fisuri sau crăpături care pot permite scânteilor să incendieze materialele combustibile aflate în apropiere (grinzi, astereală etc.);
 - asigurați tencuirea și văruierea părții din pod a coșului de fum, în scopul detectării imediate a fisurilor;
 - înlăturați defecțiunile constatate la coșurile de evacuare a fumului;
 - izolați termic coșurile de evacuare a fumului față de elementele combustibile ale planșeului sau acoperișului prin care acestea trec;
 - asigurați curățarea periodică a coșurilor de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.
-